

|  |               |        |      |          |                    |
|--|---------------|--------|------|----------|--------------------|
| Осмотр системы центрального отопления (за 1 осмотр)  | м2 помещ.     | 3735,2 | 2,01 | 7507,75  | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.7. |
| Осмотр электрооборудования , эл.сети на л/клетках  | 1л/площадка   | 40     | 45   | 1800,00  | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.8  |
| Осмотр линий электрических сетей,арматуры,переходных коробок,предохранительных ,распределительных щитов. | м2ж/пл.дома   | 5441,8 | 4    | 21767,20 | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.8. |
| Прочистка лежаков канализации  | 1 м трубопр.  |        | 139  | 0,00     | ТЕРр65-10-1        |
| <b>2.Технический осмотр конструкций</b>  |               |        |      |          |                    |
| Технический осмотр кровель мягких  | 1000м2 кровли | 1,778  | 1382 | 2457,20  | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.1. |
| Технический осмотр кровель шиферных  | 1000м2 кровли | 0      | 1321 | 0,00     | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.1. |
| Технический осмотр кровель стальных  | 1000м2 кровли | 0      | 1507 | 0,00     | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.1. |
| Осмотр деревянных конструкций крыш.  | 100м3 здания  | 0      | 112  | 0,00     | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.2. |
| Осмотр деревянных стен   | 100м3 здания  | 0      | 187  | 0,00     | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.2. |
| Осмотр каменных конструкций (кирпичных)  | 1000м2ж/пл.   | 0      | 1467 | 0,00     | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.5. |
| Осмотр внутренней и наружной облицовки стен  | 1000м2ж/пл.   | 5,546  | 1405 | 7792,13  | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.3. |
| Осмотр окраски внутренних и наружных стен  | 1000м2ж/пл.   | 5,546  | 1054 | 5845,48  | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.4. |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер   | м2            | 0      | 0,55 | 0,00     | Санэпидемстанция   |
| Дезинсекция  | кол-во        | 1      | 3,5  | 1800,00  | Санэпидемстанция   |
| Осмотр заполнения оконных и дверных проемов  | 1000м2ж/пл.   | 0      | 1054 | 0,00     | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.2. |
| Осмотр деревянных стен   | 100м3 здания  | 0      | 102  | 0,00     | ТС-1-4-0 ТНВ3.7.2. |

|  |       |      |      |          |                                    |
|--|-------|------|------|----------|------------------------------------|
| <b>3. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в весенне - летний период (благоустройство)</b>     |       |      |      |          |                                    |
| Ремонт штакетного забора   | м2    | 0    | 560  | 0,00     | ТЕРр68-27-2                        |
| Ремонт люка и оббивка железом  | м2    | 1    | 560  | 560,00   | ТЕРр 68-27-2 (прим)                |
| Установка штакетного забора с установкой столбов в готовые ямы.  | м2    | 0    | 980  | 0,00     | ТЕР 10-01-070-02                   |
| Ремонт скамеек,столов,детск.оборуд.(деревян.)  | м2    | 1,2  | 560  | 672,00   | ТЕРр68-27-2                        |
| Устрановка опалубки на крыльце   | м2    | 0    | 840  | 0,00     | ТЕР 10-01-070-02 (прим)            |
| Ремонт мет.ограждений, дет. оборуд.,вешалов мелкий ( выправка погнутых эл-тов,скрепление сваркой)          | м2    | 0    | 854  | 0,00     | ТЕРр68-23-1                        |
| Окраска малых форм акриловыми красками   | м2    | 0    | 118  | 0,00     | ТЕРр62-26-4                        |
| Масляная окраска скамеек, дет.оборуд.(деревян)   | м2    | 61   | 219  | 13359,00 | ТЕРр62-22-4                        |
| Окраска стальных труб,дет. оборуд.,вешалов(метал)  | м2    | 48,9 | 314  | 15354,60 | ТЕРр62-32-2                        |
| Окраска бордюров акриловыми красками   | м2    | 9    | 118  | 1062,00  | ТЕРр 62-22-4 (прим)                |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)               | м2    | 0    | 89   | 0,00     | ТЕРр62-29-2                        |
| Окраска газовых труб за 1раз   | м2    | 0    | 252  | 0,00     | ТЕРр62-32-1                        |
| Окраска газовых труб за 2 раза   | м2    | 18   | 314  | 5652,00  | ТЕРр62-32-2                        |
| Ремонт дверных полотен со сменой бруска  | шт    | 18   | 920  | 16560,00 | ТЕРр56-15-1                        |
| Установка дверных полотен  | шт    | 0    | 4408 | 0,00     | ТЕРр 56-21-1 ТССЦ203-0199          |
| Укрепление дверных коробок   | шт    | 0    | 99   | 0,00     | ТЕРр56-18-2                        |
| Окраска дверей в подъезды, подвалы (деревянных)  | м2    | 0    | 266  | 0,00     | ТЕРр62-10-5                        |
| Окраска мет.дверей   | м2    | 0    | 89   | 0,00     | ТЕРр62-29-2                        |
| Очистка поверхности фасадов вручную от красок масляных и акриловых   | м2    | 0    | 70   | 0,00     | ТЕРр62-41-1                        |
| Ремонт штукатурки фасадов и цоколей  | м2    | 0    | 839  | 0,00     | ТЕРр61-10-1                        |
| Грунтовка фасада   | м2    | 0    | 39   | 0,00     | ТЕРр652-25-1                       |
| Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску с земли и лесов   | м2    | 0    | 144  | 0,00     | ТЕРр62-25-7                        |
| Окраска стен ранее окрашенных фасадов водоэмульсионными, акриловыми красками по подготовленной поверхности | м2    | 0    | 118  | 0,00     | ТЕРр62-26-4                        |
| Окраска стен фасада акриловыми,водоэмульсионными красками фасадов,цоколей, козырьков с подготовкой         | м2    | 0    | 169  | 0,00     | ТЕР15-04-012-01                    |
| Масляная окраска ранее окрашенных фасадов.   | м2    | 13,5 | 219  | 2956,50  | ТЕРр62-22-4                        |
| Масляная окраска ранее окрашенных цоколей.   | м2    | 0    | 219  | 0,00     | ТЕРр62-22-4                        |
| Побелка деревьев (с приготовлением р-ра для побелки).  | м2    | 0    | 59   | 0,00     | ТЕРр62-19-7                        |
| Побелка бордюров   | м2    | 131  | 70   | 9170,00  | ТЕРр 62-19-1                       |
| Погрузка песка, грунта вручную(с выгрузкой)  | 1м3   | 0,6  | 677  | 406,20   | ТЕРр51-6-1                         |
| Завоз песка  | м3    | 0,6  | 569  | 341,40   | ТССЦnr03-021-01-013; ТССЦ-408-0141 |
| Завоз земли  | м3    | 0    | 1048 | 0,00     | ТССЦnr03-021-01-013; ТССЦ-407-0014 |
| Выкашивание газонов газонкосилкой  | 100м2 | 80,1 | 444  | 35564,40 | ТЕРр68-4-2                         |
| Выкашивание газонов косой  | 100м2 | 0    | 272  | 0,00     | ТЕРр68-4-1                         |

|  |              |   |       |         |  |
|--|--------------|---|-------|---------|--|
| Обрезка кустарников  | 1 м жив.изг. | 0 | 67    | 0,00    | ТЕРп68-6-1                             |
| Установка песочниц   | шт           | 0 | 2682  | 0,00    | ТЕРп51-4-1прим<br>Кальк.ООО"Жилсервис" |
| Установка скамеек с металлическим каракасом и спинкой(рытье ям,бетонирование)                    | шт           | 0 | 6298  | 0,00    | ТЕРп51-4-1прим<br>Кальк.ООО"Жилсервис" |
| Установка скамеек с металлическим каракасом без спинки (рытье ям, бетонирование)                 | шт           | 0 | 4000  | 0,00    | ТЕРп51-4-1прим<br>Кальк.ООО"Жилсервис" |
| Рытье ям глубиной 0,4м с обратной засыпкой.  | шт           | 0 | 851   | 0,00    | ТЕРп51-4-1                             |
| Бетонирование 0,4х0,5х0,5  | 1яма         | 0 | 516   | 0,00    | ТЕР06-01-001-01                        |
| Бетонирование  | м3           | 0 | 5246  | 0,00    | ТЕР06-01-001-01                        |
| <b>4. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период (подготовка)</b> |              |   |       |         |  |
| Установка заглушек (отблиновка)  | 1 загл.      | 0 | 638   | 0,00    | ТЕРп65-17-1                            |
| Снятие заглушек (отблиновка)   | 1 загл.      | 0 | 581   | 0,00    | ТЕРп65-17-1                            |
| Ремонт задвижек без снятия с места.  | шт           | 0 | 1340  | 0,00    | ТЕРп65-18-1                            |
| Ремонт задвижек со снятием с места   | шт           | 0 | 2442  | 0,00    | ТЕРп65-18-2                            |
| Ремонт вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм                                | шт           | 0 | 364   | 0,00    | ТЕРп65-5-1(прим)                       |
| Ремонт кранов и вентелей диам. до 32 мм  | шт           | 4 | 467   | 1868,00 | ТЕРп65-5-2(прим)                       |
| Ремонт кранов и вентелей диам. до 50 мм  | шт           | 0 | 604   | 0,00    | ТЕРп65-5-3(прим)                       |
| Смена задвижек до д=100мм  | шт           | 0 | 10080 | 0,00    | ТЕРп65-5-9                             |
| Смена задвижек до д=50мм   | шт           | 0 | 6586  | 0,00    | ТЕРп65-5-8                             |
| Смена вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм                                 | шт           | 0 | 518   | 0,00    | ТЕРп65-5-1                             |
| Смена вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до32мм                                 | шт           | 2 | 854   | 1708,00 | ТЕРп65-5-2                             |
| Смена вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до50мм                                 | шт           | 0 | 1291  | 0,00    | ТЕРп65-5-3                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 15мм.                           | м            | 0 | 645   | 0,00    | ТЕРп65-9-1                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 20мм.                           | м            | 2 | 710   | 1420,00 | ТЕРп65-9-2                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм.                           | м            | 0 | 814   | 0,00    | ТЕРп65-9-3                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32мм.                           | м            | 0 | 973   | 0,00    | ТЕРп65-9-4                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 40мм.                           | м            | 0 | 1068  | 0,00    | ТЕРп65-9-5                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50мм.                           | м            | 0 | 1239  | 0,00    | ТЕРп65-9-6                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 65мм.                           | м            | 0 | 1569  | 0,00    | ТЕРп65-9-7                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80мм.                           | м            | 0 | 1717  | 0,00    | ТЕРп65-9-8                             |
| ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100мм.                          | м            | 0 | 2325  | 0,00    | ТЕРп65-9-9                             |
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50мм                | м            | 0 | 2048  | 0,00    | ТЕРп65-7-1                             |
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100мм               | м            | 0 | 3093  | 0,00    | ТЕРп65-7-2                             |
| Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150мм               | м            | 0 | 3923  | 0,00    | ТЕРп65-7-3                             |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50мм                                      | м            | 0 | 450   | 0,00    | ТЕРп65-8-1                             |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм                                     | м            | 0 | 719   | 0,00    | ТЕРп65-8-2                             |
| Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 20мм                                     | м            | 0 | 484   | 0,00    | ТЕР65-15-1                             |
| Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 32мм                                     | м            | 0 | 561   | 0,00    | ТЕР65-15-2                             |
| Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50мм                                     | м            | 0 | 723   | 0,00    | ТЕР65-15-3                             |
| Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 80мм                                     | м            | 0 | 1017  | 0,00    | ТЕР65-15-4                             |
| Смена сгонов (на резьбе)   | 1сгон        | 6 | 263   | 1578,00 | ТЕРп65-16-2                            |
| Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 20 мм                              | м            | 0 | 1538  | 0,00    | ТЕРп65-1-1<br>ТЕР16-04-002-01          |
| Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 25 мм                              | м            | 0 | 1216  | 0,00    | ТЕРп65-1-1<br>ТЕР16-04-002-02          |

|   |                  |       |      |          |                                    |
|---|------------------|-------|------|----------|------------------------------------|
| Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 32 мм                             | м                | 0     | 1013 | 0,00     | ТЕРп65-1-1<br>ТЕР16-04-002-03      |
| Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 40 мм                             | м                | 0     | 1408 | 0,00     | ТЕРп65-1-2<br>ТЕР16-04-002-04      |
| Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 50мм                              | м                | 0     | 1412 | 0,00     | ТЕРп65-1-2<br>ТЕР16-04-002-05      |
| Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 63мм                              | м                | 0     | 1436 | 0,00     | ТЕРп65-1-2<br>ТЕР16-04-002-06      |
| Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д=100мм                                 | м                | 0     | 1777 | 0,00     | ТЕРп65-1-3<br>ТЕР16-04-002-09      |
| Замена канализационных труб чугунных на трубы полипропиленовые д=50мм                           | м                | 0     | 799  | 0,00     | ТЕРп65-2-1<br>ТЕР16-04-001-01      |
| Замена канализационных чугунных труб на трубы из полипропилена д=100мм                          | м                | 0     | 1093 | 0,00     | ТЕРп65-2-2<br>ТЕР16-04-001-02      |
| Замена канализационных чугунных труб на трубы из полипропилена д=150мм                          | м                | 0     | 2022 | 0,00     | ТЕРп65-2-3<br>ТЕР16-04-001-03      |
| Прочистка и промывка радиаторов отопления в здании  | 1прибор          | 0     | 1068 | 0,00     | ТЕРп65-22-1                        |
| Прочистка и промывка радиаторов отопления вне здания  | 1прибор          | 0     | 1386 | 0,00     | ТЕРп65-22-5                        |
| Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмоустановкой.                              | 1 прибор         | 0     | 2040 | 0,00     | ТЕРп65-71-1                        |
| Установка радиаторов чугунных 0,16квт   | 1ребро           | 0     | 894  | 0,00     | Локальная смета.                   |
| Установка радиаторов стальных 0,16квт   | 1ребро           | 0     | 490  | 0,00     | Локальная смета.                   |
| Слив и наполнение водой системы отопления   | м3 объема здания | 33698 | 0,46 | 15501,08 | 65-23-2                            |
| Гидравлическая промывка и опрессовка труб ц/отопления   | м                | 1548  | 37   | 57276,00 | ТЕР16-07-005-01                    |
| Окраска трубопровода стальных гвс,хвс,ц/от.   | м2               | 20,5  | 252  | 5166,00  | 62-32-1                            |
| Окраска чугунных канализационных труб   | м2               | 0     | 191  | 0,00     | ТЕРп62-32-3                        |
| Изоляция труб термофлексом  | м/п              | 0     | 367  | 0,00     | Тер26-01-017-01                    |
| Подмотка б/у изоляции трубопровода минераловатой  | м/п              | 0     | 349  | 0,00     | Тер26-01-009-01<br>(прим)          |
| Прочистка грязевиков  | шт               | 0     | 578  | 0,00     | ТЕРп 65-13-2                       |
| Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до25мм                                 | 1кран            | 0     | 252  | 0,00     | ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.8.                |
| Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до 50мм                                | 1кран            | 9     | 378  | 3402,00  | ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.8.                |
| Установка канализационных ревизий   | шт               | 0     | 187  | 0,00     | ТС-1-5-0 ТНВ3.4.46.                |
| Подчеканка раструбов канализ. труб  | 1 раструб        | 0     | 313  | 0,00     | ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.21                |
| Демонтаж кабеля   | м                | 0     | 64   | 0,00     | ТЕРп67-3-1                         |
| Прокладка кабеля с креплением накладными скобами  | м                | 0     | 246  | 0,00     | ТЕРм08-02-401-1                    |
| Ремонт эл.сети  | м                | 0     | 246  | 0,00     | ТЕРм08-02-401-1прим                |
| Смена автоматических выключателей   | шт               | 0     | 574  | 0,00     | ТЕРп 67-7-1(прим)<br>ТССЛ 509-2240 |
| Смена пакетных выключателей   | шт               | 0     | 491  | 0,00     | ТЕРп 67-7-1                        |
| Смена патронов  | шт               | 2     | 168  | 336,00   | ТЕРп 67-11-1                       |
| Смена плавких вставок,пробок  | шт               | 0     | 185  | 0,00     | ТС-1-2-0 ТНВ 3.6.11                |
| Смена выключателей  | шт               | 0     | 218  | 0,00     | ТЕРп67-9-1                         |
| Смена розеток   | шт               | 0     | 181  | 0,00     | ТЕРп67-9-2                         |
| Ремонт групповых эл.щитков на л/клетке без ремонта автоматов                                    | шт               | 60    | 541  | 32460,00 | ТЕРп67-13-1                        |
| Ремонт групповых эл.щитков на л/клетке со сменой автоматов                                      | шт               | 0     | 2168 | 0,00     | ТЕРп67-14-1                        |
| Ремонт ВРУ  | шт               | 0     | 2498 | 0,00     | ТЕРп67-15-1                        |
| Остекление  | м2стекло         | 0     | 730  | 0,00     | ТЕРп63-1-3                         |
| Окраска водосточных труб  | м2               | 0     | 148  | 0,00     | ТЕРп62-30-1                        |
| Очистка кровли от мусора  | 100м2            | 0     | 629  | 0,00     | ТС-1-1-0 ТНВ.<br>3.1.20.           |
| Затаривание мусора в мешки  | тн               | 0     | 554  | 0,00     | ТЕРп69-15-1                        |
| Очистка подвала и тех.этажа от мусора   | 100м2            | 0     | 629  | 0,00     | ТС-1-1-0                           |
| Вывоз мусора автомобиль бортовой  | час              | 0     | 1013 | 0,00     | ТСЭМ 400001                        |
| Установка пружин на входные двери   | шт               | 0     | 324  | 0,00     | ТЕРп 56-12-7                       |
| <b>5.Прочие работы.</b>   |                  |       |      |          |                                    |
| Валка деревьев (спиливание,обрезка сучьев,разделка на кражи и укладка в штабель)(без автовышки) | м3               | 0     | 3193 | 0,00     | ТЕРп68-3-6                         |
| Валка деревьев с (автовышкой)   | м3               | 0     | 4471 | 0,00     | ТЕРп68-34-1                        |
| Кронирование ветвей деревьев ( без автовышки)   | 1шт              | 0     | 475  | 0,00     | ТЕРп68-5-4                         |
| Кронирование деревьев (с автовышки)   | 1шт              | 0     | 3485 | 0,00     | ТЕРп68-5-6<br>ТСЭМ031002           |
| Вывоз порубочных остатков автомобиль бортовой до 5т.  | час              | 0     | 1013 | 0,00     | ТСЭМ400001                         |

|   |           |     |      |         |                                      |
|---|-----------|-----|------|---------|--------------------------------------|
| Вывоз порубочных остатков самосвал.   | час       | 0   | 1013 | 0,00    | ТСЭМ400051                           |
| Засыпка выбоин в а/бетонном покрытии отмосток и тротуаров щебнем.                             | м2        | 0   | 292  | 0,00    | ТЕРр68-9-1                           |
| Ремонт тротуаров асфальтом  | м2        | 0   | 1398 | 0,00    | ТЕРр68-16-1                          |
| Ремонт тротуаров асфальтовой крошкой  | м2        | 0   | 234  | 0,00    | Локальная смета.                     |
| Ремонт отмотки цементной стяжкой (толщ.=10см.)  | м2        | 0   | 648  | 0,00    | ТЕР11-01-011-01;<br>ТЕР 11-01-011-02 |
| Ремонт крылец, ступеней (цементная стяжка) (толщ.2см).  | м2        | 3,8 | 281  | 1067,80 | ТЕР11-01-011-01                      |
| Ремонт крылец, ступеней (бетонирование)   | м3        | 0   | 5246 | 0,00    | ТЕР 06-01-001-01                     |
| Ремонт прямиков (штукатурка)  | м2        | 0   | 839  | 0,00    | ТЕРр61-10-1                          |
| Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором   | м         | 0   | 140  | 0,00    | ТЕРр53-14-1                          |
| Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором с автовышки                             | м         | 0   | 454  | 0,00    | ТЕРр53-14-1 ТСЭМ<br>031002           |
| Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором по камню стен с земли и лесов.                  | м2        | 0   | 839  | 0,00    | ТЕРр 61-10-1                         |
| Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором по камню стен с автовышки                       | м2        | 0   | 3188 | 0,00    | ТЕРр 61-10-1ТСЭМ<br>031002           |
| Установка неостекленных оконных рам (створка и петли)   | 1створка  | 0   | 1843 | 0,00    | ТЕРр56-8-1                           |
| Ремонт оконных переплетов (с заменой брусков)   | 1 створка | 0   | 713  | 0,00    | ТЕРр56-5-2                           |
| Установка проушин   | шт        | 0   | 198  | 0,00    | ТЕРр56-12-8 (прим)                   |
| Установка петель оконных  | шт        | 0   | 433  | 0,00    | ТЕРр56-12-10                         |
| Установка ручек оконных   | шт        | 0   | 216  | 0,00    | ТЕРр56-12-11                         |
| Установка пружин на входные двери   | шт        | 0   | 352  | 0,00    | ТЕРр56-12-7                          |
| Установка ручек дверных   | шт        | 0   | 336  | 0,00    | ТЕРр56-12-3                          |
| Установка петель дверных  | шт        | 0   | 451  | 0,00    | ТЕРр56-12-1                          |
| Заделка слуховых окон фанерой   | 1шт       | 0   | 336  | 0,00    | ТЕРр52-16-1                          |
| Ремонт слуховых окон(с заменой бруска)  | шт        | 0   | 441  | 0,00    | ТЕРр56-6-1                           |
| Смена накладных замков  | 1 замок   | 0   | 1070 | 0,00    | ТЕРр56-12-6                          |
| Изготовление и установка навесных замков из труб.   | 1 замок   | 0   | 326  | 0,00    | Калькуляция                          |
| Заделка подвальных окон фанерой   | м2        | 0   | 336  | 0,00    | ТЕРр52-16-1                          |
| Заделка подвальных окон железом   | м2        | 0   | 402  | 0,00    | ТЕРр52-16-2                          |
| Заделка подвальных окон кирпичем  | м2        | 0   | 2901 | 0,00    | ТЕРр 52-16-3                         |
| Ремонт плиты козырька цемент. р-ром   | м2        | 0   | 834  | 0,00    | ТЕРр61-10-1                          |
| Ремонт покрытия козырьков цементная стяжка до 1м2.  | м2        | 0   | 614  | 0,00    | ТЕРр58-16-3                          |
| Гидроизоляция козырьков (расчистка старого покрытия, устройство покрытия - напл.материал)     | м2        | 0   | 386  | 0,00    | ТЕР46-04-08-01 ТЕР12-<br>01-001-06   |
| Смена отлива  | м/п       | 0   | 316  | 0,00    | ТЕРр58-20-1                          |
| Ремонт отдельными местами шиферной кровли   | м2        | 0   | 542  | 0,00    | ТЕРр58-6-1                           |
| Ремонт мягкой кровли( расчистка и наклейка в 1 слой)  | м2        | 0   | 386  | 0,00    | ТЕР 46-04-08-01 ТЕР 12-<br>01-001-06 |
| Ремонт мягкой кровли (снятие старого покрытия,ремонт основания,стяжка,наклейка)               | м2        | 0   | 629  | 0,00    | ТЕРр58-7-7                           |
| Перенавеска водосточных труб с автовышки  | 1м        | 0   | 1052 | 0,00    | ТЕРр58-15-1<br>ТСЭМ 031002           |
| Перенавеска водосточных труб  | 1м        | 0   | 370  | 0,00    | ТЕРр58-15-1                          |
| Смена звеньев водосточных труб с автовышки  | м         | 0   | 770  | 0,00    | ТЕРр58-10-1 ТСЭМ<br>031002           |
| Смена звеньев водосточных труб  | м         | 0   | 332  | 0,00    | ТЕРр58-10-1                          |
| Смена отметов   | шт        | 0   | 418  | 0,00    | ТЕРр58-10-5                          |
| Смена воронок (с автовышки)   | шт        | 0   | 1114 | 0,00    | ТЕРр58-10-6<br>ТСЭМ 031002           |
| Изготовление и установка зонтов над ДВК на 4канала  | шт        | 0   | 5119 | 0,00    | ТЕР 12-01-011-01<br>ТЕР 12-01-011-02 |
| Устройство парапетов, свесов, отливов и т.п. из оцинкованной стали                            | м2        | 0   | 1056 | 0,00    | ТЕР 12-01-010-01                     |
| Ремонт металлических лестничных решеток, ограждений(очистка от коррозии, выправка) без сварки | м         | 0   | 89   | 0,00    | ТЕРр59-9-1                           |
| Ремонт клапанов мусоропроводов со сваркой (стальной лист)                                     | шт        | 0   | 728  | 0,00    | ТЕР09-06-001-<br>01(прим)            |
| Ремонт балконной плиты (защитного слоя)   | м2        | 0   | 839  | 0,00    | ТЕРр61-10-1                          |
| Ремонт балконной плиты (защитного слоя)с автовышки  | м2        | 0   | 3188 | 0,00    | ТЕРр61-10-1 ТЭСМ<br>031002           |
| Ремонт межпанельных стыков мастикой сазиласт с инвентарных лесов .                            | м/п       | 0   | 264  | 0,00    | ТЕРр53-21-28                         |
| Ремонт межпанельных стыков с применением автогидроподъемника мастикой сазиласт                | м/п       | 0   | 606  | 0,00    | ТЕРр53-21-7<br>ТССЦ-101-2389         |
| Утепление наружных стен плитами пенополистирольными (С окраской)                              | м2        | 0   | 2620 | 0,00    | ТЕР15-01-081-01 ТЕР<br>15-04-12-01   |

|   |            |    |          |                  |  |
|---|------------|----|----------|------------------|--|
| Утепление наружных стен штукатуркой цементным раствором               | м2         | 0  | 839      | 0,00             | ТЕРр61-10-1  |
| Утепление наружных стен штукатуркой цементным раствором с автовышки   | м2         | 0  | 3188     | 0,00             | ТЕРр61-10-3  |
| Ликвидация воздушных пробок   | 1стояк     | 54 | 222      | 11988,00         | ТС-1-5-0 ТНВ 3.4.53.                                       |
| Прочистка канализации внутр.  | м трубопр. | 18 | 139      | 2502,00          | ТЕРр65-10-1  |
| Прочистка канализации дворовой  | м трубопр. | 0  | 440      | 0,00             | ТЕРр65-10-2  |
| Прочистка канализации системой "крот" простой засор.                  | м          | 0  | 414      | 0,00             | ТЕРр 65-70-1   |
| Прочистка канализации системой "крот" сложный засор.                  | м          | 0  | 1310     | 0,00             | ТЕРр 65-70-2   |
| Очистка кровли от снега h до 0,5м                                     | 100м2      | 0  | 30       | 0,00             | ТС-1-1-0 ТНВ. 3.1.21.                                      |
| Отогрев ливневой канализации  | 1час       | 0  | 1129     | 0,00             | ТС-1-5-0 ТНВ. 3.1.21.                                      |
| Прочистка ливневой канализац.   | м трубопр. | 22 | 139      | 3058,00          | ТЕРр65-10-1(прим)  |
| Проверка на прогрев отопит.приборов с регулировкой.                   | прибор     | 0  | 56       | 0,00             | 65-24-1  |
| Устранение течи тр-да водоснабжения ( со сваркой)                     | мест       | 2  | 1212     | 2424,00          | ТЕРр65-9-6(прим)   |
| Устранение течи радиатора (сварка)                                    | мест       | 0  | 716      | 0,00             | ТЕРр65-15-3 (прим)   |
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах (хомут) | шт         | 0  | 606      | 0,00             | ТС-1-5-0 ТНВ3.4.3.   |
| Приварка резьб к стальному трубопроводу                               | шт         | 0  | 679      | 0,00             | ТЕР 22-03-014-01   |
| Демонтаж и установка водомера б/у ( на опломбировку)                  | шт         | 0  | 1214     | 0,00             | ТЕРр65-6-21 прим   |
| Смена общедомовых счетчиков водомеров                                 | шт         | 0  | 13210    | 0,00             | ТЕРр65-6-21  |
| Прочистка грязевиков  | шт         | 0  | 578      | 0,00             | ТЕРр65-13-2 (прим)   |
| Смена ламп накаливания  | шт         | 7  | 52       | 364,00           | ТЕРр 67-5-1  |
| Смена ламп люминисцентных   | шт         | 0  | 148      | 0,00             | ТЕРр 67-5-2  |
| Смена ламп светодиодных   | шт         | 0  | 141      | 0,00             | ТЕРр 67-5-1(прим)  |
| Смена светильников с лампами накаливания                              | шт         | 0  | 837      | 0,00             | ТЕРр67-8-1   |
| Смена светильников с люминисцентными лампами                          | шт         | 0  | 2009     | 0,00             | ТЕРр67-8-2   |
| Профилактический ремонт подъездов (Составляется локальная смета)      | 1 этаж     | 0  | 15000    | 0,00             | (применительно )<br>Составляется локальный сметный расчет. |
| Замена балконной плиты  | шт         | 0  | 55000    | 0,00             | (применительно )<br>Составляется локальный сметный расчет. |
| Ремонт смывного бачка   | пр         | 1  | 488      | 488,00           | ТНВ 3.4.13   |
| Ремонт крыльца  | шт         | 0  | 18192,00 | 18192,00         | Локальная смета.   |
| <b>6. Обслуживание дымовентиляционных каналов.</b>                    |            |    |          |                  |  |
| Ремонт оголовков, исправление кладки ДВК                              | 1 кирпич   | 0  | 74       | 0,00             | ТЕРр60-10-1  |
| Прочистка вент. каналов   | 1м         | 0  | 71       | 0,00             | ТЕРр 60-35-1   |
| Ремонт штукатурки ДВК   | м2         | 0  | 584      | 0,00             | ТЕРр61-31-1  |
| <b>7. Машины</b>  |            |    |          |                  |  |
| Ассенизационная машина  | час        | 0  | 1013     | 0,00             | ТСЭМ400080   |
| ЗИЛ ММЗ -554 Е 026 НН   | час        | 0  | 1013     | 0,00             | ТСЭМ 400001  |
| МТЗ-82 5920НХ (трактор)   | час        | 5  | 1013     | 5065,00          | ТСЭМ 010407  |
| Самосвал  | маш/час    | 0  | 1013     | 0,00             | ТСЭМ 400051  |
| Автовышка   | час        | 0  | 1266     | 0,00             | ТСЭМ 031002  |
| <b>Итого стоимость текущего ремонта</b>                               |            |    |          | <b>316491,74</b> | <b>руб.</b>  |
| Непредвиденные работы   |            |    |          | 0,00             | руб.   |
| <b>ВСЕГО стоимость текущего ремонта</b>                               |            |    |          | <b>316491,74</b> | <b>рублей</b>  |

Начальник ЖЭУ